

Номинальная передаваемая мощность

Профиль SPA-XP

Таблица 7

Быстроходный вал, частота вращения	Номинальная мощность на один ремень для расчётного диаметра малого шкива [мм]													Дополнительная мощность на один ремень для передаточного числа			
	90	95	100	106	112	118	125	132	140	150	160	180	200	100 - 1,05	1,06 - 1,24	1,25 - 1,59	> 1,59
	об/мин	кВт													кВт		
100	0,26	0,29	0,32	0,36	0,40	0,43	0,48	0,52	0,57	0,63	0,70	0,82	0,94	0,00	0,02	0,03	0,03
200	0,47	0,53	0,59	0,66	0,74	0,81	0,89	0,98	1,07	1,19	1,31	1,54	1,78	0,01	0,04	0,06	0,06
300	0,66	0,75	0,84	0,95	1,05	1,16	1,28	1,40	1,54	1,72	1,89	2,23	2,57	0,01	0,06	0,08	0,09
400	0,85	0,96	1,08	1,22	1,36	1,49	1,65	1,81	2,00	2,22	2,45	2,90	3,34	0,02	0,07	0,11	0,12
500	1,02	1,16	1,30	1,48	1,65	1,82	2,01	2,21	2,44	2,72	2,99	3,55	4,09	0,02	0,09	0,14	0,15
600	1,18	1,35	1,52	1,73	1,93	2,13	2,36	2,60	2,86	3,20	3,52	4,18	4,83	0,03	0,11	0,17	0,18
700	1,34	1,54	1,74	1,97	2,20	2,44	2,71	2,98	3,28	3,66	4,04	4,80	5,55	0,03	0,13	0,19	0,21
720	1,37	1,58	1,78	2,02	2,26	2,50	2,77	3,05	3,37	3,76	4,15	4,92	5,69	0,03	0,13	0,20	0,22
800	1,50	1,72	1,94	2,21	2,47	2,73	3,04	3,35	3,69	4,12	4,55	5,41	6,25	0,04	0,15	0,22	0,24
900	1,65	1,89	2,14	2,44	2,73	3,03	3,37	3,71	4,09	4,58	5,05	6,00	6,94	0,04	0,17	0,25	0,27
960	1,73	2,00	2,26	2,57	2,89	3,20	3,56	3,92	4,33	4,84	5,35	6,35	7,35	0,04	0,18	0,26	0,29
1 000	1,79	2,07	2,34	2,66	2,99	3,31	3,69	4,06	4,49	5,02	5,54	6,59	7,62	0,04	0,18	0,28	0,30
1 100	1,93	2,23	2,53	2,89	3,24	3,59	4,00	4,41	4,88	5,45	6,03	7,16	8,28	0,05	0,20	0,30	0,33
1 200	2,07	2,39	2,72	3,10	3,49	3,87	4,31	4,75	5,26	5,88	6,50	7,73	8,94	0,05	0,22	0,33	0,36
1 300	2,20	2,55	2,90	3,32	3,73	4,14	4,62	5,09	5,63	6,30	6,97	8,28	9,58	0,06	0,24	0,36	0,39
1 400	2,34	2,71	3,08	3,52	3,97	4,41	4,92	5,42	6,00	6,71	7,42	8,83	10,21	0,06	0,26	0,39	0,42
1 440	2,39	2,77	3,15	3,61	4,06	4,51	5,03	5,55	6,14	6,88	7,61	9,04	10,46	0,06	0,26	0,40	0,44
1 500	2,46	2,86	3,26	3,73	4,20	4,67	5,21	5,75	6,36	7,12	7,87	9,36	10,82	0,07	0,28	0,41	0,45
1 600	2,59	3,01	3,43	3,93	4,43	4,92	5,50	6,07	6,72	7,52	8,32	9,89	11,43	0,07	0,29	0,44	0,48
1 700	2,71	3,15	3,60	4,13	4,65	5,18	5,78	6,38	7,07	7,91	8,75	10,40	12,02	0,08	0,31	0,47	0,51
1 800	2,83	3,30	3,76	4,32	4,87	5,42	6,06	6,69	7,41	8,30	9,18	10,91	12,60	0,08	0,33	0,50	0,55
1 900	2,94	3,44	3,93	4,51	5,09	5,67	6,33	7,00	7,75	8,68	9,60	11,40	13,17	0,08	0,35	0,52	0,58
2 000	3,06	3,57	4,08	4,70	5,30	5,90	6,60	7,29	8,08	9,05	10,01	11,89	13,72	0,09	0,37	0,55	0,61
2 100	3,17	3,71	4,24	4,88	5,51	6,14	6,87	7,59	8,40	9,41	10,41	12,36	14,26	0,09	0,39	0,58	0,64
2 200	3,28	3,84	4,39	5,06	5,71	6,37	7,12	7,87	8,72	9,77	10,80	12,82	14,78	0,10	0,40	0,61	0,67
2 300	3,38	3,96	4,54	5,23	5,92	6,59	7,38	8,16	9,04	10,12	11,19	13,28	15,30	0,10	0,42	0,63	0,70
2 400	3,48	4,09	4,69	5,40	6,11	6,82	7,63	8,43	9,34	10,46	11,57	13,72	15,79	0,11	0,44	0,66	0,73
2 500	3,58	4,21	4,83	5,57	6,30	7,03	7,87	8,70	9,64	10,80	11,93	14,15	16,27	0,11	0,46	0,69	0,76
2 600	3,68	4,33	4,97	5,74	6,49	7,24	8,11	8,97	9,94	11,13	12,29	14,56	16,74	0,12	0,48	0,72	0,79
2 700	3,77	4,44	5,11	5,90	6,68	7,45	8,34	9,23	10,22	11,44	12,64	14,97	17,19	0,12	0,50	0,74	0,82
2 800	3,87	4,56	5,24	6,05	6,86	7,65	8,57	9,48	10,50	11,76	12,99	15,36	17,63	0,12	0,51	0,77	0,85
2 880	3,94	4,64	5,34	6,18	7,00	7,81	8,75	9,68	10,72	12,00	13,25	15,67	17,96	0,13	0,53	0,79	0,87
2 900	3,96	4,67	5,37	6,21	7,03	7,85	8,80	9,73	10,78	12,06	13,32	15,74	18,04	0,13	0,53	0,80	0,88
3 000	4,04	4,77	5,50	6,36	7,21	8,05	9,01	9,97	11,04	12,36	13,64	16,11	18,44	0,13	0,55	0,83	0,91
3 100	4,13	4,88	5,62	6,50	7,37	8,24	9,23	10,20	11,30	12,64	13,95	16,46	18,83	0,14	0,57	0,85	0,94
3 200	4,21	4,98	5,74	6,64	7,54	8,42	9,43	10,43	11,55	12,92	14,25	16,81	19,19	0,14	0,59	0,88	0,97
3 300	4,29	5,08	5,86	6,78	7,70	8,60	9,64	10,66	11,80	13,19	14,55	17,13	19,54	0,15	0,61	0,91	1,00
3 400	4,36	5,17	5,97	6,92	7,85	8,77	9,83	10,87	12,04	13,45	14,83	17,45	19,87	0,15	0,62	0,94	1,03
3 500	4,44	5,26	6,08	7,05	8,00	8,94	10,02	11,08	12,27	13,71	15,10	17,74	20,18	0,16	0,64	0,96	1,06
3 600	4,51	5,35	6,19	7,18	8,15	9,11	10,21	11,28	12,49	13,95	15,36	18,03	20,47	0,16	0,66	0,99	1,09
3 700	4,57	5,44	6,29	7,30	8,29	9,27	10,39	11,48	12,70	14,18	15,61	18,30	20,74	0,16	0,68	1,02	1,12
3 800	4,64	5,52	6,39	7,42	8,43	9,42	10,56	11,67	12,91	14,41	15,85	18,55	20,99	0,17	0,70	1,05	1,15
3 900	4,70	5,60	6,48	7,53	8,56	9,57	10,72	11,85	13,11	14,62	16,08	18,79	21,22	0,17	0,72	1,07	1,18
4 000	4,76	5,68	6,58	7,64	8,69	9,71	10,88	12,03	13,30	14,83	16,29	19,01	-	0,18	0,74	1,10	1,21
4 100	4,82	5,75	6,67	7,75	8,81	9,85	11,04	12,20	13,48	15,02	16,49	19,22	-	0,18	0,75	1,13	1,24
4 200	4,87	5,82	6,75	7,85	8,93	9,98	11,19	12,36	13,65	15,21	16,69	19,41	-	0,19	0,77	1,16	1,27
4 300	4,92	5,88	6,83	7,95	9,04	10,11	11,33	12,51	13,82	15,38	16,87	19,58	-	0,19	0,79	1,18	1,30
4 400	4,97	5,95	6,91	8,04	9,15	10,23	11,46	12,66	13,97	15,54	17,03	19,73	-	0,20	0,81	1,21	1,33
4 500	5,01	6,01	6,98	8,13	9,25	10,35	11,59	12,79	14,12	15,70	17,19	-	-	0,20	0,83	1,24	1,36
4 600	5,06	6,06	7,05	8,21	9,35	10,46	11,71	12,92	14,26	15,84	17,33	-	-	0,20	0,85	1,27	1,39
4 700	5,09	6,12	7,12	8,29	9,44	10,56	11,83	13,05	14,38	15,97	17,45	-	-	0,21	0,86	1,29	1,42
4 800	5,13	6,16	7,18	8,37	9,53	10,66	11,93	13,16	14,50	16,09	17,57	-	-	0,21	0,88	1,32	1,45
4 900	5,16	6,21	7,24	8,44	9,61	10,75	12,03	13,27	14,61	16,20	17,67	-	-	0,22	0,90	1,35	1,48
5 000	5,19	6,25	7,29	8,51	9,69	10,83	12,13	13,36	14,71	16,29	-	-	-	0,22	0,92	1,38	1,51
5 100	5,22	6,29	7,34	8,57	9,76	10,91	12,21	13,45	14,80	16,38	-	-	-	0,23	0,94	1,40	1,54
5 200	5,24	6,32	7,38	8,62	9,82	10,99	12,29	13,53	14,88	16,45	-	-	-	0,23	0,96	1,43	1,57
5 300	5,26	6,35	7,43	8,67	9,88	11,05	12,36	13,61	14,95	-	-	-	-	0,24	0,97	1,46	1,61
5 400	5,27	6,38	7,46	8,72	9,94	11,11	12,42	13,67	15,01	-	-	-	-	0,24	0,99	1,49	1,64
5 500	5,29	6,41	7,49	8,76	9,99	11,16	12,48	13,72	15,06	-	-	-	-	0,24	1,01	1,51	1,67
5 600	5,30	6,42	7,52	8,80	10,03	11,21	12,52	13,77	15,10	-	-	-	-	0,25	1,03	1,54	1,70
5 700	5,30	6,44	7,55	8,83	10,06	11,25	12,56	13,80	-	-	-	-	-	0,25	1,05	1,57	1,73
5 800	5,30	6,45	7,56	8,86	10,09	11,28	12,59	13,83	-	-	-	-	-	0,26	1,07	1,60	1,76
5 900	-	6,46	7,58	8,88	10,12	11,31	12,62	13,85	-	-	-	-	-	0,26	1,08	1,63	1,79
6 000	-	6,46	7,59	8,89	10,14	11,32	12,63	0,00	-	-	-	-	-	0,27	1,10	1,65	1,82
6 100	-	-	7,59	8,90	10,15	11,33	12,64	-	-	-	-	-	-	0,27	1,12	1,68	1,85
6 200	-	-	7,59	8,90	10,15	11,34	-	-	-	-	-	-	-	0,28	1,14	1,71	1,88

При окружной скорости более 33 м/с рекомендуется использовать динамически сбалансированные стальные шкивы.